



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CURINGA
VIA MAGGIORE PERUGINO - 88022 CURINGA Cod. Fis. 92012940794
Cod. Mecc. CZIC82200V - TEL.0968/73087 - FAX 0968/739801

E-mail czic82200v@istruzione.it Pec czic82200v@pec.istruzione.it Sito www.curingascuola.gov.it

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - "G. MARCONI"-CURINGA
Prot. 0004571 del 25/10/2018
06-04 (Uscita)

Curinga li

A tutto il personale
dell'I.C. di Curinga
LORO SEDI

E pc All'RSPP dell'I.C. Curinga
Ing. Manfredi Francesco

Oggetto: Informativa ad integrazione sui rischi specifici a fronte del mancato adeguamento antincendio da parte dell'Ente Proprietario dei plessi

Con la presente ai sensi dell'art. 18 della sezione I capo III titolo I del D.Lgs 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), come da cogenza di norma per il DS, nel puro spirito di cautelare tutti coloro i quali frequentano i plessi, consultato il RLS, sentito il parere del RSPP, si informa che:

- Vista l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 21/03/2018 (Gazzetta ufficiale 29/03/2018 n. 74);
 - Vista l'inadempienza da parte dell'ente proprietario a quanto indicato nel DM 12 maggio 2016, con proroga al 31.12.2017, "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica;
 - Viste le nostre peculiarità di rischio per gli aspetti dell'incendio, dell'emergenza in genere e della conseguente eventualità di dar luogo evacuazione;
- a. Si è proceduto con idoneo ordine di servizio a potenziare i controlli interni tramite il personale preposto;
 - b. Si disporrà il potenziamento delle squadre di emergenza già nei prossimi giorni, realizzando tutti gli aspetti formativi del caso;
 - c. Si effettueranno, con l'avvio del nuovo anno scolastico, specifiche esercitazioni antincendio.

In ragione di quanto sopra si chiede la collaborazione da parte di tutti onde evitare aggravati di rischio, da un punto di vista della vigilanza e del rispetto delle norme basilari di sicurezza, con specifico riferimento a:

- Layout di aule, uffici e laboratori che rendano difficile l'esodo;
- Sovraccarico di prese a spina e/o uso improprio di multiprese, prolunghe e simili;
- Uso improprio di quadri elettrici e simili;
- Uso improprio di macchine ed attrezzature in genere;
- Uso improprio ed errato stoccaggio di sostanze e preparati;
- Uso di dispositivi per il riscaldamento/raffrescamento personale non a norma e comunque non autorizzato;
- Creazione di archivi, accumuli di materiali e depositi in ambienti non idonei;

Naturalmente permane e si rafforza in tutte le nostre competenze interne ed esterne il **divieto di fumo**, mentre l'eventuale uso di fiamme libere e controllate per attività manutentive di terzi e per particolari esigenze laboratoriali deve avvenire nel primo caso sotto stretta sorveglianza di specifici preposti, nel secondo caso solo negli ambienti idoneamente realizzati all'uopo.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marialisa Lagani